

# 現況調査報告書

工事番号	9		
管理図番号			A
通し番号			
設置場所	7-37		
人孔蓋	GLV-75	車道	歩道
人孔蓋異常の有無	破損	有	無
	磨耗	有	無
	ガタツキ	有	無
ボルトクランプ部交換		有	無
舗装面	クラック	有	無
ゴムカバー交換		有	無
空気弁異常の有無	パッキン交換	有	無
	オモリ	有	無
	排気弁	良	不良
	吸気弁	良	不良
	泥量	10%	
備考	旧マーク、旧GLV、要歩行者対応型		



【No.9 近景】



【No.9 遠景】