

# GLV点検整備蓋記録表

年 月 日

工事番号		No. 1	備 考
管理図番号		A	[注記]
設置場所		-	1) 蓋交換(車道部用から歩行者対応型へ)
人孔蓋の種類	GLV-75	歩行者対応型	
人孔蓋異常の有・無 (破損、磨耗、ガタツキ)	破 損	無	
	磨 耗	無	
	ガタツキ	無	
ゴムカバー交換の有・無		無	
ボルトクランプ部交換の有・無		無	
調整コンクリート部異常の有・無		無	
空気弁異常の有・無	釜受パッキン交換	無	
	排気弁パッキン交換	無	
	オモリ調整	無	
	おもり締めナット	無	
	吸排気弁の破損	無	
鉄枠(良・不良の有無)			
周り舗装面(クラック等)		無	
泥 量(施工前 施工後)		0%	



No.1遠景



No.1施工前



No.1施工中(ボルト締め)



No.1施工後